
WOODEX-PEITTAVA

Vastag lazúr

TÍPUS ÉS HASZNÁLAT	Egy nem átlátszó, selyemfény , vizes alapú, alkid/akrilát vastag lazúr. Küls és bels felületek kezelésére alkalmas. Nem fedi a fafelület mintázatát. Nem fed festék. A Woodex PEITTAVA lazúr védi a fafelületeket a gombásodástól és penészedést l.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	Régi, kifakult fafelületek és újonnan festend felületek kezelésére alkalmas, amikor egységes szín az elvárás. Felhasználható falak, burkolatok, kerítések, ablakkeretek festésére. Valamint olyan felületeknél, melyek már többször voltak lazúrral kezelve és a fa rajzolata már nem látható.
M SZAKI ADATOK	EU VOC határérték (kat A/e):150 g/l 2007; 130 g/l 2010 A termék VOC tartalma: 30 g/l
Szárazanyag tartalom	40 % térfogat egységenként
Kiadósság	5-8m ² /l
Felhasználási mód	Ecset, henger, szórás; fúvóka méret 0,018 [^] - 0,023 [^]
S r ség	1,2 g/ml
Száradási idő +23°C 50% RH	Nem ragad 1 óra elteltével A következ réteg felhordható 12 óra elteltével
Hígítás	Vízzel (0-10 % arányban).Használat után a felszereléseket meleg vízzel és mosószerrel tisztítsuk.
Fénycsoport	Selyemfény (30 %)
Színek	2 bázis, a Teknomix színezési rendszerben színezhets Woodex Peitto Visa, NCS, Vinha-Valtti Opaque színekártyák alapján
Id járásállóság	Jó, alkalmas ipari körülmények között is.
Kiszerezés	0,9; 2,7; 9 l
T zveszélyesség	Mérsékelten t zveszélyes: „D”

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület el készítése

Új fafelület: A friss fafelületeket mihamarabb felület kezelni kell. Távolítsuk el a szennyezést, port, penészt. Ha szükséges alkalmazzunk Rensa penész-eltávolítót. A felületek kezelhetők szintelen Woodex Nordica Aqua lazúrral. Hagyjuk a felületet egy napon át száradni. Alapozáshoz 5-10 százalékban hígítsuk a festéket.

Alkalmazás

Előzőleg már kezelt fafelületek festése: Távolítsuk el és javítsuk ki a korhadt, sérült részeket. Távolítsuk el a szennyezést, piszkot kopott festékréteget; alkalmazzunk drótkéfét vagy fémcsiszolót. Mivel a régi vastag festékrétegek tapadása annak ellenére, hogy épnek látszik gyenge lehet, távolítsuk el a túl vastag rétegeket is. A penészes felületeket penészel-távolítóval tisztítsuk, és alaposan öblítsük le vízzel. A rozsdásodott fémrészeket tisztítsuk meg és alkid alapozóval fessük le. Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Ecsettel vagy szórópisztollyal hordható fel. Általában hígítatlan állapotban alkalmazandó, de 5-10 %-ban lehet vízzel hígítani. A felület függvényében 1-2 réteget vigyünk fel. A rétegek felhordása között tartsunk 12 óra szünetet. Ha nem folyamatosan fejezzük be a munkát, a szünet idejére vízben tároljuk eszközeinket és a munka teljes befejezése után mielőtt a lazúr megszárad, vízben mossuk el. Ügyeljünk az élek festésére

Alkalmazási feltételek

A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A nedvesség tartalma a fa száraz súlyának 20 %-a alatt kell lennie. A levegő, a felület és a páca hőmérsékletének + 5°C felett kell lennie. A relatív páratartalom 80 % alatt legyen az alkalmazás és száradás idején.

Munkavédelem

LT: csoport 0. Mérsékeltentől veszélyes.

Tárolás

Fagyveszélyes. Minimum + 5 °C-on tárolható.

Szavatossági idő

5 év

Gyártási idő

Dobozokon feltüntetve

Forgalmazási engedély szám

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a szint I és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu